

2.2. Ocena stanu technicznego i charakterystyka wraz z wyceną wartości.

Dane ogólne:

Typ:	PIASKARKA SOLARKA
Model:	ZABUDOWA NA POJAZD
Nr identyfikacyjny:	BRAK DANYCH FAB.NIECZYTELNE / 364/582
Rok produkcji:	SZACOWANY 1997 ROK
Zlecający :	P . Z. D. w Mragowie ul. Nowogródzka 1
Okres eksploatacji:	brak danych
Ilość przep.h	NIE DOTYCZY (NIE BADANO BRAK ZAKRESU USŁUGI)
Wypożyczenie:	fabryczne , według specyfikacji sprzedażowej .







Stan techniczny:

Urządzenie jest eksploatowane – szacowane od 1977 roku . Ogólny stan techniczny i wizualny bardzo zły , wymaga bieżącego przeglądu oraz naprawy głównych

Użytkownik nie pokazał urządzenia w czasie pracy w ograniczonym zakresie .

Wizualny stan techniczny określono jako bardzo zły , zalecane złomowanie .

Uszkodzenia, niesprawności:

Otarcia lakieru elementów zewnętrznych , korozja , uzupełnienie brakujących elementów pracujących uszkodzonych , wymiana połączeń kulowych oraz sworzni , przegubów, wymiana taśmy podawczej , korozja elementów nośnych oraz ramowych , silnik nie wykazuje wcześniejszej eksploatacji może być do wymiany . Wymagany remont główny całego zespołu może przekroczyć wartość zakupu nowej solarki proponowanej przez dostawców tych maszyn. Wyceniana maszyna może być przydatna w małych gospodarstwach domowych jako zastępcze urządzenie , jednakże brak jest możliwości prawidłowej wyceny oraz oceny sprawności która może być uzyskana po przeprowadzeniu napraw głównych lub częściowych zbliżających maszynę do jej funkcjonalności .